Certificat d etalonnage

Numero du certificat

Numero		**Date**	

Informations client

Date intervention			

Informations instrument

TAG / KKS		**Designation**	Transmetteur temperature
Type	Temperature	**Plage**	0-100
Unite	degC	**Tolerance**	0.30

Etalon de reference

Nom	Sonde reference PT100	**Type**	Etalon temperature
Unite	degC	**Incertitude**	0.05
Facteur k	2		

POINT	REFERENCE	MONTEE	DESCENTE	ERREUR	INCERTITUDE	RESULTAT
0 %	0 degC	0 degC	0 degC	0 degC	0.05	OK
25 %	25 degC	25 degC	25 degC	0 degC	0.05	OK
50 %	50 degC	50 degC	50 degC	0 degC	0.05	OK
75 %	75 degC	75 degC	75 degC	0 degC	0.05	OK
100 %	100 degC	100 degC	100 degC	0 degC	0.05	OK

Conclusion rapide

Erreur maximale : 0
Incertitude maximale : 0.05
Regle de decision : |erreur| + incertitude <= tolerance
Points mesures : 5/5
Conclusion finale : CONFORME

Technicien		**Date**	